
35
30
25
20
15
10
5
0
＊1
＊1
＊1
＊1：補充電が入った
9月８日の7時にサーバーの移設
新しいサーバーが起動、消費電流が大幅に減少。約2．2Aから3A位。
これは光モデム、ルーター、SWハブ、サーバーの合計電流です。以前は約5A。
９月７日、８日と天気が悪かったので、サーバー移設後、一回だけ補充電が入ったが、それ以降は今日９月２３日まで一度も補充電は入っていない。消費電流が減ったので、電圧の下がり方が緩やかになっている。
CH1
CH2
CH3
CH4
CH5
CH6
電池 A
電池 B
2014/8/29 10:33
2014/8/29 22:49
2014/8/30 11:05
2014/8/30 23:21
2014/8/31 11:37
2014/8/31 23:53
2014/9/1 12:09
2014/9/2 0:25
2014/9/2 12:41
2014/9/3 0:57
2014/9/3 13:13
2014/9/4 1:29
2014/9/4 13:45
2014/9/5 2:01
2014/9/5 14:17
2014/9/6 2:33
2014/9/6 14:49
2014/9/7 3:05
2014/9/7 15:21
2014/9/8 3:37
2014/9/8 15:53
2014/9/9 4:09
2014/9/9 16:25
2014/9/10 4:41
2014/9/10 16:57
2014/9/11 5:13
2014/9/11 17:29
2014/9/12 5:45
2014/9/12 18:01
2014/9/13 6:17
2014/9/13 18:33
2014/9/14 6:49
2014/9/14 19:05
2014/9/15 7:21
2014/9/15 19:37
2014/9/16 7:53
2014/9/16 20:09
2014/9/17 8:25
2014/9/17 20:41
2014/9/18 8:57
2014/9/18 21:13
2014/9/19 9:29
2014/9/19 21:45
2014/9/20 10:01
2014/9/20 22:17